FICHE D'INTERVENTION sur CIRCUITS FRIGORIFIQUES et CLIMATIQUES



Rapport d'intervention n° CE111102.R714 du 08/07/2011

Opérateur (Catégorie I) Détenteur de l'équipement Equipement concerné
Anquetil - Agence de REIMS

Saint-Brice Courcelles SARL 5 BIS FRANCOIS Fluide frigorigène : 51055 Reims - Cedex 77100 MEAUX Qté ds installation : Kg

Attestation de capacité N°: N°200109

SCENARIO: Fiche de mouvement de fluide

N° Equipement: M14677 - GROUPE DAIKIN RXS50 G INVERTER DC R-410A - J061314

Question	Réponse	Commentaire
Motif d'intervention	Maintenance	
Fluide de l'équipement	R-410A	
Charge circuit (Kg)	1,70	
Charge circuit 2 (Kg)	0	
Motif de la fiche	Attestation d'étanchéité	
Date dernier test	08/07/2011	
Résultats du contrôle :	Aucune fuite	

SCENARIO: Fiche de mouvement de fluide

N° Equipement: M14678 - GROUPE DAIKIN RXS50 G INVERTÉR DC R-410A - J061091

Question	Réponse	Commentaire
Motif d'intervention	Maintenance	
Fluide de l'équipement	R-410A	
Charge circuit (Kg)	1,70	
Charge circuit 2 (Kg)	0	
Motif de la fiche	Attestation d'étanchéité	
Date dernier test	08/07/2011	
Résultats du contrôle :	Aucune fuite	

08/07/2011 - 15:08

l'opérateur :

Casimir

Le détenteur :

ANQUETIL Climaticiens
Agence de REIMS
Saint-Brice Courcelles 51055 Reims - Cedex
Attestation de capacité Nº200109
Tél. 03 26 09 02 51 - Fax 03 26 04 54 01 (® R714 310809)